

实时 Javascript 编程指南

一、前言：

1. 此编程指南仅针对使用 Javascript 编写 Linuxcnc 实时模块部份，对于非实时 Javascript 编程不在此文档，如有需要了解非实时部份 Javascript 编程请参照其它文档。
2. 所谓实时 Javascript 程序，指运行与 Linuxcnc 的实时任务中的 Javascript 脚本程序，它在运行过程中经历了三个阶段，首先在实时任务启动时，会读取该脚本程序，并预编译成字节码；然后在实时时间片轮循过程中，将调用脚本中的时间片函数；最后在退出时，将释放资源。

二、编程说明

1. `setPeriodFunc(<function>);`
设置实时时间片函数，用于轮循时调用。
<function>:代表脚本中用户定义的函数名，此函数无输入输出参数；
2. `setIOParams(bitInNum,bitOutNum,wordInNum,wordOutNum,floatInNum,floatOutNum, floatParamNum,wordParamNum);`
设置 Javascript 实时模块支持的输入输出端口数量：
 - bitInNum:IO 输入端口数量；
 - bitOutNum:IO 输出端口数量；
 - wordInNum:整型输入端口数量；
 - wordOutNum:整型输出端口数量；
 - floatInNum:浮点端口输入数量；
 - floatOutNum:浮点端口输出数量；
 - floatParamNum:浮点输入输出参数端口数量；
 - wordParamNum:整型输入输出参数端口数量；
3. `setBitOut(index,bset);`
设置指定 IO 输出端口的状态：
index: 代表 IO 输出端口编号，最大值由 setIOParams 函数的 bitOutNum 参数指定，最小值为 0；
bset: true 置位，false 复位；
4. `setWordOut(index,nvalue);`
设置指定整型输出端口的数值：
Index: 代表整型输出端口编号，最大值由 setIOParams 函数的 wordOutNum 参数指定，最小值为 0；
nvalue: 为输出的整型值；
5. `setFloatOut(index,fvalue);`
设置指定浮点型输出端口输出值；
index: 浮点型输出端口编号，最大值由 setIOParams 函数的 floatOutNum 参数指定，最小值为 0
fvalue: 浮点输出值；
6. `bset = getBitIn(index);`

获取指定 IO 输入端口的状态:

Index: 指定的 IO 输入端口编号,最大值由 `setIOParams` 函数的 `bitInNum` 参数指定,最小值为 0;

return: IO 输入状态, `true/false`;

7. `bset = getBitOut(index);`

获取指定 IO 输出端口的状态;

Index: 指定的 IO 输出端口号, 最大值由 `setIOParams` 函数的 `bitOutNum` 参数指定,最小值为 0;

return: IO 输出端口状态, `true/false`;

8. `nvalue = getWordIn(index);`

获取指定整型输入端口的值, 返回输入端口整型值;

index: 指定整型输入端口编号, 最大值由 `setIOParams` 函数的 `wordInNum` 参数指定,最小值为 0;

return: 该整型输入端口的值;

9. `fvalue = getFloatIn(index);`

获取指定浮点输入端口的值, 返回输入端口浮点值;

index: 指定浮点输入端口编号, 最大值由 `setIOParams` 函数的 `floatInNum` 参数指定,最小值为 0;

return: 对应浮点输入端口的值;

10. `setUParams(index,uvalue)`

设置整型参数值;

Index: 指定整型输入输出参数的端口编号, 最大值由 `setIOParams` 的 `wordParamNum` 参数指定;

Uvalue:设置的整型值, 此值最小为 0, 最大为 2147483647,第 0~30 位有效;

11. `setFParams(index,fvalue)`

设置浮点参数值;

index: 指定浮点输入输出参数的端口编号, 最大值由 `setIOParams` 的 `floatParamNum` 参数指定;

fvalue:浮点参数值;

12. `nvalue = getUParams(index);`

获取整型参数值;

index: 指定整型输入输出参数的端口编号, 最大值由 `setIOParams` 的 `wordParamNum` 参数指定;

return:对应整型参数值, 此值最小为 0, 最大为 2147483647,第 0~30 位有效;

13. `fvalue = getFParams(index);`

获取浮点参数值;

index: 指定浮点输入输出参数的端口编号, 最大值由 `setIOParams` 的 `floatParamNum`

参数指定;

return: 对应浮点参数的值;

14. `setJoint(index ,fvmax,famax,fperiod,nout,fscale);`

设置指定轴的运动参数以及输入输出端口数量;

- `index`:轴编号, 0~2, 此轴编号并不等同于物理轴编号, 需通过配置文件连接才能对应;
- `fvmax`:最大速度, 浮点值;
- `famax`:最大加速度, 浮点值;
- `fperiod`:时间片函数的调用间隔;
- `nout`:使用哪个输出端口做为本轴的脉冲输出, 使用浮点输出端口,
- `fscale`:脉冲当量, 单位为 mm/脉冲,仅针对 1/2 运动类型有效;

15. `clearHome(index);`

清除该轴的坐标为零, 作为 home 原点,清除前先确保轴处于静止状态;

`index`:指定轴;

16. `getJointPos(index);`

获取指定轴的坐标值;

`index`: 指定轴的编号;

return:该轴理论坐标值;

17. `goJoint(index,fpos);`//点位运动, 指定轴运动到指定位置; 将以当前轴的位置、速度、加速度为基础, 规划至新的位置。

`index`:轴编号;

`fpos`:该轴运动到指定绝对位置;

返回值: **BOOL** 型, `true` 运动到位, `FALSE` 没有到位;

18. `jogCont(index,vel);`

连续运动指定轴, 调用此函数不会影响轴的坐标输出;

`index`:轴编号;

`vel`:运动速度, 为负表示反方向运动;

19. `jogStop(index);`

停止指定轴, 调用此函数不会影响轴的坐标输出;

`index`:轴编号;


返回值: **BOOL** 型, `true` 停止到位, `FALSE` 没有到位;

20. `jogAlign(index);`

使指定轴坐标值与脉冲当量值匹配, 长时间运行后, 有可能坐标值太大, 因此需要清零, 但又不能产生累计误差,需要执行此操作。

`Index`:指定轴编号, 0~2;

三、实时任务与 Javascript 非实时任务的通讯与协调



如上图所示：

- 其中用函数表示的，由 Javascript 脚本中调用；
- 采用形于 xxx.x.xxx 表示的是信号名称，可能通过配置文件使之和其它信号相连接，如：`net urep0 userintf.1.logout => javascript.0.in-01`；
- 以上四个模块信号，可以任意连接，产生不通的通讯流程；
- 在 G 代码中，可以使用 M66 等待某信号发生，具体参考《LinuxCNC_Documentation.pdf》；
- 在 G 代码中，可以使用 M62~M65 触发某信号，具体参考《LinuxCNC_Documentation.pdf》；

四、示例程序

/****

IO 使用情况:

输入:

挤奶油轴(0):

IO 输入端口: P01 轴 0 控制,奶油轴运动;

IO 输入端口: P03,奶油轴反转/正转;

传送带(1):

IO 输入端口: P02 通知传送带开始运动;

MARK1:P04 高速检测光电传感器;

MARK2:P05 定位传感器;

IO 输出:

挤奶油轴(0):

IO 输出端口: P01//到位;

浮点输出端口: F01;//坐标;

传送带(1):

IO 输出端口: P02;//到位;

整型输出端口: I01;//脉冲;

传送带运动到位输出: P04;

参数输入:

浮点参数:

FP00: 传送带低速运动速度值;

FP01:传送带高速运动速度值;

FP02: 传送带步进长度值;

FP03: 奶油轴正转速度;

FP04: 奶油转反转运动距离;

整型值:

UP00: 每盘加工次数;

传送带运行方式: 初始化时, 传送带处于未就位状态, 收到 P02 有效信号后, 此时首先应该查找 MARK1 点后降速接近 MARK2 点最终停止下来, 进入就位状态;

然后开始奶油加工, 加工完一排后, 加工盘中下一排, 此时传送带步进一定长; 盘中加工完后, 传送带处于未就位状态;

奶油轴的运动方式: 初始时, 此轴停止, 收到 P01 有效信号且 P03 无效信号后, 开始正转挤奶

油进入正常工作状态；收到 P03 有效信号后，停止正转，并反转一定距离；
反转到位后，处于封油状态；当 P03 变无效后，开始正转挤奶油，进入正常工作状态；当 P01
变无效后，停止正转，并反转一定距离，到位后进入初始状态；

```
****/  
setIOParams(10,10,10,10,10,10,5,1);  
setJoint(0,150.0,800.0,0.001,1,0.001);//脉冲输出；  
setJoint(1,100.0,800.0,0.001,2,0.001);//脉冲输出；  
var makecnt = 0;  
var axisstat1 = 0;  
var axisstat0 = 0;  
var axis1destpos = 0.0;//用于增量运动时记忆目的坐标；  
var axis0destpos = 0.0;//用于增量运动时记忆目的坐标；  
  
function axisbelt()  
{  
  //传送带控制；  
  if(axisstat1 == 0){//停止状态，未就位；  
    if(getBitIn(2)){//收到通知，开始运动；  
      setBitOut(4,false);  
      if(getBitIn(5)){//处于定位点；  
        makecnt = 0;  
        axisstat1 = 4;  
      }  
      else if( getBitIn(4) ){//低速运动  
        axisstat1 = 2;  
        var dv = getFParams(0);  
        jogCont(1,dv);  
      }  
      else{//高速运动；  
        var dv = getFParams(1);  
        jogCont(1,dv);  
        axisstat1 = 1;  
      }  
    }  
  }  
  else if(axisstat1 == 1){//高速空行；  
    if( getBitIn(4) ){//低速运动  
      var dv = getFParams(0);  
      jogCont(1,dv);  
      axisstat1 = 2;  
    }else{  
      var dv = getFParams(1);  
      jogCont(1,dv);  
    }  
  }  
}
```

```

}
else if(axisstat1 == 2){//低速定位;
    if(getBitIn(5)){//检测到停止信号;
        if(jogStop(1)){//停止到位;
            axisstat1 = 4;
            makecnt = 0;
        }
        else{
            axisstat1 = 6;
        }
    }else{
        var dv = getFParams(0);
        jogCont(1,dv);
    }
}
else if( axisstat1 == 6){//停止中;
    if(jogStop(1)){//停止到位;
        axisstat1 = 4;
        makecnt = 0;
    }
}
else if(axisstat1 == 3){//步进;
    if(goJoint(1,axis1destpos)){//到位;
        makecnt++;
        if(makecnt >= getUParams(0)){//如果加工完一盘，则重新找盘;
            axisstat1 = 0;
        }
        else
            axisstat1 = 4;
    }
}
else if(axisstat1 == 4){//就位状态;
    setBitOut(4,true);//通知运动控制部份，传送带已就位;
    if(!getBitIn(2)){//保证中间触发信号无效;
        axisstat1 = 5;
    }
}
else if(axisstat1 == 5){//等待加工完成;
    if(getBitIn(2)){//如果加工完成，则步进定长;
        axisstat1 = 3;
        axis1destpos = getFParams(1) + getJointPos(1);
        goJoint(1,axis1destpos);
        setBitOut(4,false);
    }
}
}

```

```

}

function axiscake()
{
    //挤奶油轴;
    if(axisstat0 == 0){//静止中;
        if(getBitIn(1) &&
            !getBitIn(3) ){//进入正转状态;
            var dv = getFParams(3);
            jogCont(0,dv);
            axisstat0 = 1;
        }
    }
    else if(axisstat0 == 1){//正转中;
        if( getBitIn(3) || !getBitIn(1) ){
            jogStop(0);//进入停止状态;
            axisstat0 = 2;
        }else{
            var dv = getFParams(3);
            jogCont(0,dv);
        }
    }
    else if( axisstat0 == 2){//停止中;
        if(jogStop(0)){//停止到位;
            if( getBitIn(3) ){//进入反转状态;
                axis0destpos = getFParams(4) + getJointPos(0);
                goJoint(0,axis0destpos);
                axisstat0 = 3;
            }else if(getBitIn(1)){
                var dv = getFParams(3);
                jogCont(0,dv);
                axisstat0 = 1;
            }else{
                axisstat0 = 0;
            }
        }
    }
    }else if(axisstat0 == 3){//反转状态;
        goJoint(0,axis0destpos);
        if(!getBitIn(3))
            axisstat0 = 1;
    }
}

```

```

function axisswing()

```



```
{
    if(axisstat0 == 0){
        if(getBitIn(1)){
            clearHome(0);
            axisstat0 = 1;
        }
    }
    else if(axisstat0 == 1){//正转;
        if(goJoint(0,1000.1234)){
            axisstat0 = 2;
        }
    }
    else if(axisstat0 == 2){
        if(goJoint(0,-1000.1234)){
            axisstat0 = 3;
        }
    }
    else if(axisstat0 == 3){
        makecnt++;
        if(makecnt > 20000){
            axisstat0 = 1;
            makecnt = 0;
        }
    }
}
```

```
function task_slice()
{
    //axisswing();
    axisbelt();
    axiscake();
}
```

```
setPeriodFunc(task_slice);
```